



COMUNE DI URBINO

Ufficio Segreteria

MOZIONE APPROVATA ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2017 CON ATTO NUMERO 51.

Oggetto: condizioni fatiscenti SC70/SC72/SC73 - Tratto stradale compreso tra Via Montecalende in Loc. Cavallino a Via della Miniera in Loc. Miniera.

Premesso che

Ci sono pervenute segnalazioni circa lo stato di degrado e pericolosità delle strade denominata sc70, sc72,sc73 che comprende il tratto Castel Cavallino, Monte Calende e Miniera

Rilevato che

- Il tratto stradale presenta gravi danni al manto: innumerevoli le buche profonde, crepe , cedimenti ed erosioni ai bordi della carreggiata tanto da non permetterne in alcuni punti la regolare percorrenza in doppio senso alternato .
- I guardrail sono insufficienti, danneggiati e subiscono il cedimento degli argini
- la segnaletica fissa risulta obsoleta priva del minimo decoro
- Il tratto di carreggiata franato all'altezza della località Miniera non è mai stato definitivamente ripristinato e i cittadini ci informano che il manto si sta sistematicamente muovendo e che neanche più la segnaletica stradale relativa al pericolo viene ripristinata dal tempo della frana.

Inoltre rilevato che

Il muro di cinta a ridosso della strada sottostante la chiesa di Monte Calende presenta gravi crepe e deformazioni da cedimento.

I pali del sistema elettrico/telefonico mancano di manutenzione, inglobati e in certi casi sostenuti dalla vegetazione, alcuni gravemente inclinati o del tutto a terra con i cavi che giacciono nel fossato di raccolta dell'acqua .

Considerato che :

- Il manto stradale presenta una situazione a limite della percorribilità e non può essere evitato un richiamo al sindaco riguardo la sicurezza stradale oltre che al pubblico decoro

urbano , principi imprescindibili che allo stato attuale non risultano neppure lontanamente messi in pratica;

- il sindaco fin dall'inizio del suo mandato è a conoscenza della situazione in quanto gli operai del comune relativo al nuovo governo continuano ad effettuare le coperture delle buche (solo nel primo tratto tra Castel Cavallino e Monte Calende) con asfalto a freddo che sistematicamente si sfalda estinguendosi alle prime piogge.

Impegna il Sindaco e l'Assessore competente

- Ad una celere programmazione per il ripristino della sicurezza stradale dell'intero tratto in oggetto, ove possibile attraverso l'asfaltatura integrale
- a farsi promotore di un tavolo tecnico con il gestore elettrico e telefonico per il ripristino dei pali di sostegno dei rispettivi cavi