COMUNE DI URBINO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI URBINO

Progettisti: ARCH. MARIO CARLUCCI
Collaboratori: DOTT. ARCHIVISTA GIULIO
Esperto del Verde Pubblico: DOTT. AGRONOMO ELVIO BUCCI

VIA BRAMANTE LATO SUD: DOCUMENTAZIONE STORICA

Committente: Comune Urbino Piazza Duca Federico 1 61029 Urbino
Responsabili: Dott. Ing. Giovanni Ciccarelli, Dott. Ing. Stefano Ciccarelli, Dott. Ing. Paolo Ciccarelli
Collaboratori e consulenti del Comune: Geom. Giovanni Ciccarelli, Geom. Giovanni Ing. Fabio Ciccarelli
Responsabili: Dott. Arch. Mario Carlucci
AGORÀ
ARTE ARCHIVI CARLUCCI
Via Mazzini 1 61029 Urbino
Tel. 0722 320 444
TAVOLA n.
57
Fase: PTR
Data: agosto 2000
Scala: 1:100

LEGENDA:

- 000 N° Unità Edilizia
- 000 N° Civico Attuale
- 000 N° Civico Vecchio Esistente
- 000 N° Civico Vecchio Dessunto

DOCUMENTAZIONE

- ▲ 1896 "Prescrizioni per le celebrazioni raffaellesche"
- ■ 1923 Ordinanze Podestarili
- ● 0000 Altri Documenti
- Materiale Grafico d' Archivio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- ▲ Archivio Privato Prof. Fulvio Palma
- ■ Archivio Alinari
- ● Altro
- Documentazione Grafica

VIA BRAMANTE LATO SUD. DOCUMENTAZIONE STORICA





10/7/1897
Domenico Carloni, n° 2ex 379, riservata l' ingiunzione di pulitura per le fronti raffaellesche, propone la sola riparazione dell'intonaco, con riserva di richiedere successivamente un nuovo di pietra. Interrato che si trova in buono stato di manutenzione".
13/7/1897
Il Municipio richiede la verniciatura dei serramenti e piccole riparazioni al muro.

20/7/1897
Intimazione ai proprietari, di "levvi eseguire la generale uniforme tinteggiatura previa i piccoli necessari restauri all' intonaco ed alle cornici di finestre e di far riverniciare tutte le serrande di porte e finestre".

29/10/1913
Pesaresi Domenico, chiede di poter rimuovere temporeamente l' attraversamento stradale per eseguire il restauro dell' intonaco.

- ▪ GAETANO PICCINI 1703 DISEGNO SU CARTA
- ▪ GAETANO PICCINI 1703 DISEGNO SU CARTA
- ▲ ▪ INTIGGIATURA
- ▪ DIPINTURA AD OLIO DEI SERRAMENTI
- ▪ GAETANO PICCINI 1703 DISEGNO SU CARTA
- ▪ 1883 XILOGRAFIA
- ▪ FOTO FRANCO MAZZINI
- ● ▪ 1913 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
- ▪ 1913 DISEGNO ALLA TINTEGGIATURA
- ▪ INTIGGIATURA DEL PROSPETTO
- ▪ DIPINTURA AD OLIO DEI SERRAMENTI
- ▪ INTIGGIATURA
- ▪ SCALAFATURA DEL PROSPETTO CON MALTA DI CALCE
- ▪ INTIGGIATURA DEL PROSPETTO.
- ▪ DIPINTURA AD OLIO DEI SERRAMENTI
- ▪ INTIGGIATURA
- ▪ 1897 NUOVA INGIUNZIONE
- ▪ DIPINTURA AD OLIO DEI SERRAMENTI
- ▪ INTIGGIATURA DEL PROSPETTO
- ▪ DIPINTURA AD OLIO DEI SERRAMENTI
- ▪ RESTAURO AL CORNICIONE
- ▪ RAPPEZZI ALL' INTONACO E INTIGGIATURA
- ▪ DIPINTURA AD OLIO DEI SERRAMENTI
- ▪ RAPPEZZI ALL' INTONACO E INTIGGIATURA
- ▪ PICCOLE RIPARAZIONI AGLI ARCHITRAVI DELLE FINESTRE
- ▪ RIPRESA ALL' INTONACO
- ▪ INTIGGIATURA DEI SERRAMENTI
- ▪ SPIRESE D' INTONACO E INTIGGIATURA
- ▪ RIPRESA ALL' INTONACO
- ▪ INTIGGIATURA DEL PROSPETTO
- ▪ 1982 DIPINTURA DELLA FERRAMENTA
- ▪ RIPRESE D' INTONACO E INTIGGIATURA
- ▪ 1897 NUOVA INGIUNZIONE
- ▪ RESTAURI ALL' INTONACO
- ▪ INTIGGIATURA DEL PROSPETTO
- ▪ DIPINTURA AD OLIO DEI SERRAMENTI
- ▪ RIPRESA D' INTONACO E INTIGGIATURA
- ▪ RIPRESE D' INTONACO E INTIGGIATURA
- ▪ RESTAURI ALL' INTONACO
- ▪ INTIGGIATURA DEL PROSPETTO
- ▪ DIPINTURA DEI SERRAMENTI
- ▪ INTIGGIATURA
- ▪ RIPRESA DI DISEGNO [?]